



**REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA REŠETARI**

KLASA: 023-01/15-01/19

Urbroj: 2178/22-15-1

Rešetari, 23.02.2015.

HRVATSKE VODE
Ul. grada Vukovara 220
10 000 Zagreb
n/r generalnog direktora
gosp. mr.sc. Ivica Plišić,dipl.ing.građ.

PREDMET: Nastajanje vrlo visoke zone rizičnosti nastalog klizišta u naselju Rešetari
(općina Rešetari)
-traži se, žurno

Poštovani,

Na području općine Rešetari nalazi se nekoliko potencijalnih klizišta, odnosno nestabilnih padina, koja duže vremensko razdoblje nisu aktivna, ali niti istraživana kao niti su dijelom sanirana od svih indikatora na kojim područjima postoji opasnost da će doći do erozije klizanja tla u nepredviđenim uvjetima.

U nastanku većih godišnjih količina padalina u 2014. godini kao i sada početkom 2015. godine došlo je do naglog pomicanja terena na području rizične površine kao i klizanja uz vodotok Rešetarica, na kč.br. 691/1, 691/2, 887, 888, 889 k.o. Rešetari te samog rizika ugroženosti zone u kojoj je nastalo i došlo do erozije tla koja se pomiče prema vodotoku, a koji se nalazi u donjoj zoni geološke građe cijelog terena, te očito vrši ispiranje terena uslijed loše ili velike propusnosti tla, pa dolazi do naglog prirodnog čimbenika koji utječe na pojavu klizišta, a samim time dovodi u opasnost kako materijalnu imovinu fizičkih osoba na tome području tako i same živote osoba koje žive uz to trusno područje, a nadasve i prekida moguće cestovne komunikacije dijela naselja Rešetari (ulica Vladimir Nazor) kao i prometovanja do drugog naselja Bukovica.

Napominjemo da je došlo i do naglog slijeganja prometnice ŽC- 4142 koja je do sada služila kao stabilizirajući čimbenik nagiba terena, koju smo kroz zadnjih nekoliko godina više puta sanirali, ali bez većeg efekta, da samim time osiguramo veću stabilnost padine prema vodotoku Rešetarice, koja značajno propada i tone u zadnjih nekoliko mjeseci.

Naglašavamo da prometnica nije više dobar indikator stabilnosti na području zone klizišta pa je došlo i do ugrožavanja svih drugih infrastrukturnih kao i stambenih i drugih objekata u zoni vodotoka i cesta uslijed rizične površine klizišta.

Dosadašnjim ukazivanjima u zadnjih nekoliko godina da će na ukazanom dijelu doći do velikog rizika od pojave velikog klizišta na području naselja Rešetari (općina Rešetari) isti

je verificiran samo obilaskom terena, za koje je traženo, da se po prethodnom traženju sanacije provede studija kako bi se zona ugroženosti uspješno i stručno sanirala, za što relevantne službe unutar vašeg sustava nisu činile, već se terenskom provjerom podudarnosti stvarnog stanja i modeliranog stanja nastojalo promišljanjem popraviti, ako za to bude bilo potrebe jednog dana.

Samim obilaskom terena ujedno je prikupljena i potrebna fotodokumentacija, koju Vam dostavljamo ovom prilikom.

Shodno mišljenju da velike količine vode u tlu, kao i sam vodotok uzrokuju djelovanja kao destabilizirajući čimbenik, odnosno negativno djeluju na stabilnost kosine i samo klizanje, pozivamo štovani Naslov na žurnu pomoć u sanaciji zone ugroženosti klizišta u naselju Rešetari.

Mišljenja smo da bi bilo potrebno stručno poraditi i na važnosti geologije kod ukazanog klizišta te shodno svim prirodnim karakteristikama donijeti prave zaključke o utjecaju na pojavu klizanja.

Kako je ukazano klizište uzrok i velike materijalne štete na infrastrukturnim objektima, a izravno i neizravno ugrožava i lokalno stanovništvo ovakva prirodna pojava koja je nastala u našem okruženju zahtjeva studiozan pristup kao i trajno rješenje prije nego bude uzrokovala još veće štete.


Molimo štovani Naslov na žurno postupanje kao i pomoć po ukazanom, kako stručnih službi tako i sanaciji cijelog područja ugroženosti zone klizišta.

S poštovanjem,



Dostaviti:

- Hrvatske vode
direktor VGO za srednju i donju Savu
n/p g. Milana Mateše, dipl.ing.stroj.
- Brodsko posavska županija
n/p župana g. Danijela Marušića, dr.vet.med.
- Županijska uprava za ceste
n/p ravnatelja g. Antuna Dukuća, dipl.ing.građ.
- Hrvatske vode
VGI „Šumetlica – Crnac“
Ispostava Nova Gradiška
voditelj, g. Mario Žeruk, dipl.ing.građ.



OPĆINA REŠETARI
 NASELJE REŠOTAR
 UGROŽENO PODRUČJE KHZISTA
 K.O. REŠOTARI



